


Profil

- wahlweise mit Referenzpunkt
- einfache Montage auf selbst gefertigtem Träger



Mechanische Daten

| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|-------------|------------------|---|
| Band Breite | 9.7 mm | |
| Band Dicke | 1 mm | ohne Abdeck- und Trägerklebeband |
| Montageart | Klebeverbindung | empfohlener Zweikomponentenkleber: Uhu Plus 300 Endfest |

■ Maßtabelle

| Pole | 460 | 540 | 720 | 1120 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Durchmesser d [mm] | 144.7 ±0.03 | 170.1 ±0.03 | 227.4 ±0.03 | 354.74 ±0.03 |
| Durchmesser mit MBR100 [mm] | 146.7 ±0.03 | 172.1 ±0.03 | 229.4 ±0.03 | 356.74 ±0.03 |
| Umfang U mit MBR100 [mm] | 460.87 | 540.67 | 720.68 | 1120.73 |
| Drehzahl n [min ⁻¹] | ≤2600 | ≤2210 | ≤1660 | ≤1070 |

Systemdaten

| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|-------------|------------------|-----------|
| Pollänge | 1 mm | |
| Messbereich | 360° | |

■ Perioden/Umdrehung

| | | | | |
|---------|-----|-----|-----|------|
| Polzahl | 460 | 540 | 720 | 1120 |
| Periode | 460 | 540 | 720 | 1120 |

Tabelle gilt für die Kombination MBR100 mit LE100/1

Umgebungsbedingungen

| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C | |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C | |
| relative Luftfeuchtigkeit | 100 % | Betauung zulässig |

Bestellung

■ Bestelltabelle

| Merkmal | Bestelldaten | Spezifikation | Ergänzung |
|---------------|--------------|--------------------|-----------|
| Polzahl | 460 | 460 Pole | |
| | 540 | 540 Pole | |
| | 720 | 720 Pole | |
| | 1120 | 1120 Pole | |
| | | andere auf Anfrage | |
| Referenzpunkt | 0 | ohne | |
| | M | mit | |

■ Bestellschlüssel

MBR100 - -

Lieferumfang: MBR100, Montageanleitung